

保證卡

客戶: _____


保證期間: 購買日期: ____年____月____日至
____年____月____日止

產品名稱: _____ 機型: _____

本保證卡未經代理商蓋章及填注購買日期者無效。

◆ 憑本服務卡享用自購買日一年之內免費服務，但若
係天災地變，或人力因素導致產品故障，以及保證期
間外調整修理服務時應酌情收取零件及技術服務費。

代理商:



高精度微量電子秤 操作說明書

PRECISION DIGITAL SCALE OPERATION MANUAL

SK / ATK / NS / NDS 系列
使用前請詳細閱讀本說明書

專業型

感謝您購買此電子秤，為了正確使用本產品，以確保
秤量準確性及使用壽命，請在使用前仔細閱讀本說明書。

本產品適用於：五金、西點烘焙、中藥秤量、電子產品、
化工、食品原料..等等多種用途。

型號: 高精度微量電子秤 (SK / ATK / NS / NDS 系列)

基本特性

- ◆用高精度秤重感測器、秤量快速且穩定。
- ◆LCD 大字幕顯示、高感度清晰背光指示
- ◆多種秤重單位顯示 g克.斤兩.oz盎司.lb磅兩
(◀指示符號為台兩單位顯示 "NS / ATK / SK")
- ◆分值度: 0.05g、0.1g、0.2g、0.5g、1g (依標準規格訂製)
- ◆電 源: 2只AA 3號 1.5V電池 OR DC 6~9V 200~500mA
- ◆具有扣重功能、具有超載警示功能。

按鍵功能

- 【開關】開/關鍵 【單位】單位轉換鍵
【扣重】扣重/歸零鍵 【計數】計算數量鍵 (ATK/NDS)

校正功能

◆開機歸零後，按住『單位』鍵不放，螢幕顯示“CAL”，此時再
按一下『單位』鍵，螢幕閃爍校正所需的砝碼值(例:1200g x0.1g規
格則顯示“1000.0 g”閃爍)，此時在秤盤中心放置1000g標準砝
碼，待穩定後顯示“PASS”後跳回秤重模式，螢幕顯示
“1000.0g”)表示校正成功，取下砝碼即可開始秤量。
註：務必需配備有標準砝碼才可自行校正，以免造成秤量不準確。)

計數功能 (ATK / NDS)

◆開機歸零後，長按『計數』鍵不放，待螢幕顯示 pcs_25_，按
『單位』鍵可選擇取樣計數值 25、50、75、100，選擇完成後，請
放上所選擇數值的物品數量，例計算同樣大小的螺絲: pcs_25_，這
時放上25個螺絲於秤盤上，此時再按一下『計數』鍵，螢幕顯示
pcs_25_，此時放上未知的螺絲數量，即自動開始計算並顯示總數
量。
(若需返回秤量模式，請在『單位』鍵按一下即可返回秤量模式。)

注意事項

- ◆為確保產品的使用壽命，請不要將產品放置在過度濕熱的環境中。
- ◆當顯示螢幕出現低電壓符號 "LO" 請立即更換電池。
- ◆當秤盤上所加重量超過最大秤量時，螢幕上會出現 "EEEEEE" 警
示，請立即取下物品。
- ◆避免在電風扇或冷氣出風口前使用，以免誤差過大。
- ◆若長時間不使用，請取下電池，以免造成永久損壞。
- ◆本產品只可作家庭使用，不可作為其它商業用途。