JBS 便攜式電子平台秤(充電式)

操作使用說明書 OPERATING MANUAL



使用前請詳細閱讀本說明書 ELECTRONIC SCALE v4.0

目 錄

	`	概 述 1
_	`	主要技術性能 1
\equiv	`	主要功能 2
四	`	面板功能簡介3
五	`	儀表秤重校正4
六	`	計數功能操作5
t	`	儀表顯示錯誤資訊提示5
八	`	RS-232 介面說明6
九	`	維護保養及注意事項6、7
+	`	保固卡8

一、概述

JBS 便攜式電子平台秤,全鋁合金鑄造、304 不鏽鋼秤盤,顯示器帶有微處理器的智慧型電子秤,它不僅秤重快速準確、使用操作方便,LCD 顯示、而且具有功耗低、性能穩定、堅固結構等特點。


二、主要技術性能

- 1 · 準確度等級: Ⅲ 級
- 2 · 顯示器採樣率:5 ~ 40 次/秒
- 3 · 最大分度數: n=10000
- 4 · 感測器供電電流: < 200mA
- 5 · 感測器輸入電壓: DC0mV ~ DC+16mV
- 6 · 感測器最小分辯率: 0.1uV
- 7 · 通訊介面 0: 可選配 RS232 輸出介面 或 標籤機的輸出介面
- 8 · 通訊介面 1: 可選配 藍牙 2.0 輸出 UKey 介面卡
- 9 · 光隔離外控輸出: 3路 < 36V 100mV 控制開關
- 10 · 時鐘顯示:可顯示年/月/日和時/分/鈔
- 11 · 供電電源: AC/DC 9~12V 500mA 的適配器; DC 6V/1.2Ah 可充電式铅酸電池。
- 12· 功耗: 0.1VA。
- 13· 使用温度:0℃~40℃。使用濕度:≤ 95%RH。
- 14 · 鋁合金鑄造秤台結構堅固耐用。
- 15 · 304 不鏽鋼秤盤, 耐酸鹼、耐腐蝕。
- 16· 外型尺寸:長430 x 寛 300 (含把手) x 高 80 mm
- 17· 整台重量:配蓄電池約 4500g


三、主要功能

- 1. 自動鍵盤校正,量程由軟體自動調整。
- 2. 具有自動顯示出錯資訊指示功能。
- 3.可設定自動省電模式或自動關機模式。
- 4. 具有充電指示和電壓過低自動關機功能。
- 5.可設定不同的秤重單位(kg公斤、lb磅、t台斤、q公克)
- 6 · 可選配 RS232 或 藍牙 2.0 通訊介面卡
- 7. 具有消除震動、晃動的濾波功能。
- 8. 抗干擾性強、誤操作不會丟失數據、程式能自動恢復。
- 9. 零點自動跟蹤、零點異常指示、超載報警等功能。
- 10. 內置設定物品秤重數值警示功能。
- 11. 開機顯示基本資訊(版本號、電量百分比...等)。
- 12. 指示符號:
- (1)零位:秤量為零時亮。
- (2)扣重:按扣重鍵時亮。
- (3)穩定:當秤量穩定時亮。
- (4)毛重:當扣重為零時,毛重指示符號亮。
- (5) 淨重:當有扣重時,淨重指示符號亮。
- (6) 充電:配專用適配器充電時充電燈亮紅燈,約十小時充飽後轉換為綠燈。
- (7) 低電壓:當電壓過低時,LCD 顯示 LO-Bat,請即可充電,方可使用。

四、面板功能簡介 (示意圖)



在秤重狀態各按鍵的功能



五、儀表秤重校正功能

同時按住【單位】+【扣重】鍵 3 秒,儀表顯示 "=====" 時同時放開按鍵;顯示以下參數選項。(內部允許開關在 "ON" 位置有效)

1、按【單位】鍵確認當前參數,並進入下一選項參數。

2、按【累顯】鍵對參數選項操作,按【累計】鍵更改設置參數。

步驟	操作		注 釋
1		CRL SP	進入設置狀態
2	按【累計顯示】鍵	CRL O	進入校正狀態
3	按【單位】鍵		零位自動校正、修正完顯示儀表設
3			置的最大秤重值。
			顯示 150.00 是儀表的最大秤重
		150.00	値、此時可以加載砝碼・加載砝碼
			重量最少是滿量程的 1/3 · 待加載
4			完畢・顯示穩定標誌後按【累計顯
			示】鍵選位、按【累計】鍵更改·
			重複操作使顯示數同砝碼數一
			致・按【單位】鍵確定
5	按【單位】鍵		表示儀表在等待處理重量相關操作。
)		鍵 150.00	顯示值同砝碼重量一致、如不一致時重
			新進行校正。

六、計數功能操作

在進行計數操作前準備專用容器來裝載計數件,如不用的就免了。因對計數物件的要求很高,單個物件的品質可能一致性不同,進行計數時可選平均數單位大一些的為好。

在正常秤重的狀態下按【單位】鍵一下,儀表顯示" 0 PCS "表示可以進入秤重計數操作。如要重新輸入計數物件的數量,此時可加載物件上秤體,穩定後按住【累計顯示】鍵 3 秒,儀表顯示" 00000 PCS"表示可以輸入加載物件數量值;例如:加載物件數為 2000 粒,按【累計顯示】鍵選位,被選位的閃爍,每按一次【累計顯示】鍵可使數位向右移動一位並閃爍,再按【累計】鍵可使閃爍位由0~9 循環遞增,每按一次【累計】鍵數字向上遞增一位。重複按【單位】鍵和【累計】鍵,使顯示為"2000PCS"然後按【單位】鍵確定,退回秤重顯示狀態,顯示 2000 PCS。

十、儀表顯示錯誤資訊提示

1、ERR 1: 精度太高

2、ERR 2:零位錯誤

3、ERR 3: 超出可顯示範圍

4、ERR 4:內部值為 0 錯誤

5、ERR 5: 超載, 超出設置範圍或顯示 "-----"

6、ERR 6: 不能置零

7、ERR 7 : 不能扣重

8、ERR 8 : 不能累計

9、ERR 9 : 不能單位轉換

10、ERR 10 : 沒接電池或電池損壞

11、ERR 11 : 計數單值精度太高,超出可計算範圍

八、RS232 串口通訊介面說明。(選配)


1、通訊介面引腳如下圖

RS-232 串行介面採用 D-SUB-9 針插座 (如圖)

2: 腳 RXD

3: 腳 TXD

5: 腳 GND



2、通訊介面採用 RS232C·所有數據均為 ASCII 碼·每條重量數據以 11 位組成(= XXXXXXXXXXXXXX); = 為開始符·第1至第8位是輸出當前重量數。第9位是狀態符·第10位單位符。

九、維護保養和注意事項

- 1、本儀表插上配套充電變壓器使用,儀表不使用或檢修時,應將電源插頭 撥取下來。(配套可充電池產品,在長期不用時,請至少2個月充電一次或將 蓄電池取下,以保證電池無過放電而損壞電池)
 - 2、為確保顯示清晰和使用壽命,不宜放置在陽光直射和振動嚴重的地方使用。
 - 3、為保證儀表的準確性,使用時嚴禁超過最大額定秤量值。
 - 4、配套電池的儀表在連續使用超過 24 小時後,請將電源插上充電 10 小時以保證電池的使用壽命。(充電進行中可以正常秤重)
 - 5、不能將強溶濟的液體或其他導電顆粒注入儀表內,以防儀表內電子元件損壞。
 - 6、本儀表在使用過程中出現故障,應立即關閉電源,將儀表送回本經銷商維修, 請勿自行維修,以免造成更大損壞。

- (1)儀表接上充電變壓器即可對電池充電。(注意:接電池的線絕不能接錯;電池的紅色端"+"為正極,電池的黑色端"-"為負極),極性接錯可能燒壞儀表主機板。儀表初次使用時,請對儀表內置電池充足電量再使用。
- (2)儀表顯示幕上方的充電指示燈,能即時顯示內置電池的電量,如果充電電池 的電量達到容量的80%左右顯示綠燈,電量在70%以下都顯示紅燈;所以充 電燈顯示綠色都要繼續充2小時左右確保電量充足。
- (3)在電池欠壓狀態下,秤重儀表仍可使用 10 分鐘左右,當電池使用到極限仍 未充電,儀表將會自動關機。如果仍未對電池充電而強行繼續開機,儀表將會 在開機後自行強制關機。
- (4)儀表初次使用時,請先對儀表的蓄電池進行充電,建議充電時間為 10 小時以上,以保證電池有充足的電量進入到安全狀態、有效穩定秤重儀表的正常使用狀態。
- (5) 儀表在正常使用中建議當蓄電池出現欠壓顯示符 Lo 後,請儘快對其進行充電,以免電池長時間欠壓狀態下工作而損壞電池和縮短電池的使用壽命;建議使用中的電池每次充電時間在 10 小時以上,若長期不用,應注意每 2 個月對電子秤進行一次充電,以彌補電池自損耗而引起電量不足,防止電池過放電而損壞電池,建議每次充電時間在 10 小時以上,以延長電池的使用壽命。

^{*} 備 計:製造商擁有產品和功能升級的更改權利,購買的產品如與說明書有不同之處,恕不另行通知。



吕	[밁
		삠
峝		
同	17 200 -	回
卣	保證卡	
	产 2	
鳳	客户:	
밀	保證期間:購買日期:年月日至	띧
믥	体显别问:两员日别:777	믥
이미	年月日止	
峝		
	産品名稱:機型:	
	侧头贴耳	
回	製造號碼	ㅁ
밀	本保證書未經代理商蓋章及填寫購買日期者無效。	므
밁	7-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17	밁
	◆ 憑本服務卡享有自購買日一年之内免費服務,	삠
띎		띎
同	但若係天災地變,或人力因素導致産品故障,以及	同
	四班如明日间和林伊丽丽为北京以北北西西北刀让他	<u> </u>
	保證期間外調整修理服務時應酌情收取零件及技術	
	服務費。	
鳳	加尺4万 貝 ①	
믣		
昌		삠
峝	代理商:	듬
밀		밐
빌		띧
삙		씕
밀		
띎		띎
<u>oo oo oo oo oo</u>		<u>- 1</u> - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	Co	